

# NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Świętoduska - Krakowskie Przedmieście - Przechodnia

Oznaczenie skrzyżowania: R002

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-05	Stan pogody:	pogodnie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	07:00	Temperatura:	11 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

4 Krakowskie Przedmieście (od Pl. Litewskiego)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	1	100	0	0	0	0	1
		25	0	0	0	0	
P	2	100	0	0	0	0	2
		50	0	0	0	0	
SL	1	100	0	0	0	0	1
		25	0	0	0	0	
SUMA	4	0	0	0	0	0	4

100% jadących niezgodnie z przepisami

3 Przechodnia							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	1	100	0	0	0	0	1
		20	0	0	0	0	
P	2	100	0	0	0	0	2
		40	0	0	0	0	
SL	2	100	0	0	0	0	2
		40	0	0	0	0	
SUMA	5	0	0	0	0	0	5


100% jadących niezgodnie z przepisami

1 Świętoduska							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	3	100	0	0	0	0	3
		60	0	0	0	0	
P	1	100	0	0	0	0	1
		20	0	0	0	0	
SL	1	100	0	0	0	0	1
		20	0	0	0	0	
SUMA	5	0	0	0	0	0	5

100% jadących niezgodnie z przepisami

2 Krakowskie Przedmieście (od Bramy Krakowskiej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	
P	1	100	0	0	0	0	1
		50	0	0	0	0	
SL	1	100	0	0	0	0	1
		50	0	0	0	0	
SUMA	2	0	0	0	0	0	2

100% jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	16	100
Rs	0	0
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	0	0
Rch2	0	0
Suma	16	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	16	P

Wylot nr 1 = 3	Wylot nr 2 = 4	Wylot nr 3 = 3	Wylot nr 4 = 6
----------------	----------------	----------------	----------------

# NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Świętoduska - Krakowskie Przedmieście - Przechodnia

Oznaczenie skrzyżowania: R002

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-05	Stan pogody:	pogodnie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	08:00	Temperatura:	11 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

4 Krakowskie Przedmieście (od Pl. Litewskiego)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	6	100	0	0	0	0	6
SL	1	100	0	0	0	0	1
SUMA	7	0	0	0	0	0	7

100% jadących niezgodnie z przepisami

3 Przechodnia						
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2
SP	1	100	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0
SL	1	100	0	0	0	0
SUMA	2	0	0	0	0	0

100% jadących niezgodnie z przepisami

1 Świętoduska						
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2
SP	6	100	0	0	0	0
P	2	100	0	0	0	0
SL	1	100	0	0	0	0
SUMA	9	0	0	0	0	0

100% jadących niezgodnie z przepisami

2 Krakowskie Przedmieście (od Bramy Krakowskiej)						
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2
SP	1	100	0	0	0	0
P	2	100	0	0	0	0
SL	3	100	0	0	0	0
SUMA	6	0	0	0	0	0

100% jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	24	P

Wylot nr 1 = 2	Wylot nr 2 = 8	Wylot nr 3 = 5	Wylot nr 4 = 9
----------------	----------------	----------------	----------------

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	24	100
Rs	0	0
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	0	0
Rch2	0	0
Suma	24	100

# NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Świętoduska - Krakowskie Przedmieście - Przechodnia

Oznaczenie skrzyżowania: R002

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-05	Stan pogody:	pogodnie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	15:00	Temperatura:	26 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

4 Krakowskie Przedmieście (od Pl. Litewskiego)									
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA		
SP	1	100	0	0	0	0	0	0	1
	3	58	0	0	0	0	0	0	
P	20	100	0	0	0	0	0	0	20
	62	62	0	0	0	0	0	0	
SL	11	100	0	0	0	0	0	0	11
	34	34	0	0	0	0	0	0	
SUMA	32	0	0	0	0	0	0	0	32

100% jadących niezgodnie z przepisami

3 Przechodnia									
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA		
SP	1	100	0	0	0	0	0	0	1
	20	20	0	0	0	0	0	0	
P	3	100	0	0	0	0	0	0	3
	60	60	0	0	0	0	0	0	
SL	1	100	0	0	0	0	0	0	1
	20	20	0	0	0	0	0	0	
SUMA	5	0	0	0	0	0	0	0	5

100% jadących niezgodnie z przepisami

1 Świętoduska							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	7	100	0	0	0	0	7
	58	58	0	0	0	0	
P	2	100	0	0	0	0	2
	17	17	0	0	0	0	
SL	3	100	0	0	0	0	3
	25	25	0	0	0	0	
SUMA	12	0	0	0	0	0	12

100% jadących niezgodnie z przepisami

2 Krakowskie Przedmieście (od Bramy Krakowskiej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	3	100	0	0	0	0	3
	13	13	0	0	0	0	
P	19	100	0	0	0	0	19
	83	83	0	0	0	0	
SL	1	100	0	0	0	0	1
	4	4	0	0	0	0	
SUMA	23	0	0	0	0	0	23

100% jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	72	100
Rs	0	0
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	0	0
Rch2	0	0
Suma	72	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	72	P

Wylot nr 1 = 17	Wylot nr 2 = 24	Wylot nr 3 = 4	Wylot nr 4 = 27
-----------------	-----------------	----------------	-----------------

# NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Świętoduska - Krakowskie Przedmieście - Przechodnia

Oznaczenie skrzyżowania: R002

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-05	Stan pogody:	pogodnie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	16:00	Temperatura:	26 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

4 Krakowskie Przedmieście (od Pl. Litewskiego)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	25	100	0	0	0	0	25
SL	9	100	0	0	0	0	9
SUMA	34	0	0	0	0	0	34

100% jadących niezgodnie z przepisami

3 Przechodnia						
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2
SP	3	100	0	0	0	0
P	2	100	0	0	0	0
SL	2	100	0	0	0	0
SUMA	7	0	0	0	0	0


100% jadących niezgodnie z przepisami

1 Świętoduska						
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2
SP	8	100	0	0	0	0
P	1	100	0	0	0	0
SL	3	100	0	0	0	0
SUMA	12	0	0	0	0	0

100% jadących niezgodnie z przepisami

2 Krakowskie Przedmieście (od Bramy Krakowskiej)						
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2
SP	2	100	0	0	0	0
P	23	100	0	0	0	0
SL	2	100	0	0	0	0
SUMA	27	0	0	0	0	0

100% jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	80	100
Rs	0	0
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	0	0
Rch2	0	0
Suma	80	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	80	P

Wylot nr 1 = 13	Wylot nr 2 = 31	Wylot nr 3 = 3	Wylot nr 4 = 33
-----------------	-----------------	----------------	-----------------

# NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Świętoduska - Krakowskie Przedmieście - Przechodnia

Oznaczenie skrzyżowania: R002

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-05	Stan pogody: pogodnie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni: sucha
Godz. rozp. pomiaru:	17:00	Temperatura: 24 C
Czas trwania pomiaru:	60'	

4 Krakowskie Przedmieście (od Pl. Litewskiego)								SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	1	100	0	0	0	0	0	1
	6	40						
P	9	100	0	0	0	0	0	9
	56	40						
SL	6	100	0	0	0	0	0	6
	38	40						
SUMA	16	0	0	0	0	0	0	16

100% jadących niezgodnie z przepisami

3 Przechodnia								SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	1	100	0	0	0	0	0	1
	14	43						
P	3	100	0	0	0	0	0	3
	43	43						
SL	3	100	0	0	0	0	0	3
	43	43						
SUMA	7	0	0	0	0	0	0	7


100% jadących niezgodnie z przepisami

1 Świętoduska								SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	2	100	0	0	0	0	0	2
	40	40						
P	2	100	0	0	0	0	0	2
	40	40						
SL	1	100	0	0	0	0	0	1
	20	20						
SUMA	5	0	0	0	0	0	0	5

100% jadących niezgodnie z przepisami

2 Krakowskie Przedmieście (od Bramy Krakowskiej)								SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	2	100	0	0	0	0	0	2
	11	78						
P	14	100	0	0	0	0	0	14
	78	78						
SL	2	100	0	0	0	0	0	2
	11	11						
SUMA	18	0	0	0	0	0	0	18

100% jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	46	100
Rs	0	0
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	0	0
Rch2	0	0
Suma	46	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	46	P

Wylot nr 1 = 11	Wylot nr 2 = 11	Wylot nr 3 = 5	Wylot nr 4 = 19
-----------------	-----------------	----------------	-----------------