

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO
NA SKRZYŻOWANIU Nadbystrzycka (Politechnika)


Oznaczenie skrzyżowania: R016

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-12	Stan pogody:	pogodnie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	07:00	Temperatura:	11 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1 Nadbystrzycka (od Pszennej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	5	38	0	3	0	5	13
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	5	0	0	3	0	5	13

77 % jadących niezgodnie z przepisami



3 Nadbystrzycka (od Zachodniej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	1	3	0	11	0	18	30
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	1	0	0	11	0	18	30

63 % jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	6	14
Rs	0	0
Rp	0	0
R	14	33
Rs2	0	0
Rch2	23	53
Suma	43	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	43	P

Wylot nr 1 = 30	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 13	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO
NA SKRZYŻOWANIU Nadbystrzycka (Politechnika)


Oznaczenie skrzyżowania: R016

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-12	Stan pogody:	pogodnie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	08:00	Temperatura:	11 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1 Nadbystrzycka (od Pszennej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	5	28	0	4	0	9	18
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	5	0	0	4	0	9	18

78 % jadących niezgodnie z przepisami



3 Nadbystrzycka (od Zachodniej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	6	16	0	15	0	16	37
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	6	0	0	15	0	16	37

59 % jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	11	20
Rs	0	0
Rp	0	0
R	19	35
Rs2	0	0
Rch2	25	45
Suma	55	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	55	P

Wylot nr 1 = 37	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 18	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO
NA SKRZYŻOWANIU Nadbystrzycka (Politechnika)


Oznaczenie skrzyżowania: R016

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-12	Stan pogody:	pogodnie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	15:00	Temperatura:	24 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1 Nadbystrzycka (od Pszennej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	14	33	0	3	0	26	43
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	14	0	0	3	0	26	43

93 % jadących niezgodnie z przepisami



3 Nadbystrzycka (od Zachodniej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	7	18	0	5	0	28	40
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	7	0	0	5	0	28	40

88 % jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	21	25
Rs	0	0
Rp	0	0
R	8	10
Rs2	0	0
Rch2	54	65
Suma	83	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	83	P

Wylot nr 1 = 40	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 43	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO
NA SKRZYŻOWANIU Nadbystrzycka (Politechnika)


Oznaczenie skrzyżowania: R016

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-12	Stan pogody:	pogodnie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	16:00	Temperatura:	24 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1 Nadbystrzycka (od Pszennej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	21	32	0	3	0	42	66
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	21	0	0	3	0	42	66

95 % jadących niezgodnie z przepisami



3 Nadbystrzycka (od Zachodniej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	6	19	0	6	0	20	32
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	6	0	0	6	0	20	32

81 % jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	27	28
Rs	0	0
Rp	0	0
R	9	9
Rs2	0	0
Rch2	62	63
Suma	98	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	98	P

Wylot nr 1 = 32	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 66	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO
NA SKRZYŻOWANIU Nadbystrzycka (Politechnika)


Oznaczenie skrzyżowania: R016

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-12	Stan pogody:	pogodnie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	17:00	Temperatura:	24 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1 Nadbystrzycka (od Pszennej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	4	24	0	5	0	8	17
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	4	0	0	5	0	8	17

71 % jadących niezgodnie z przepisami



3 Nadbystrzycka (od Zachodniej)							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	7	21	0	11	0	15	33
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	7	0	0	11	0	15	33

67 % jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	11	22
Rs	0	0
Rp	0	0
R	16	32
Rs2	0	0
Rch2	23	46
Suma	50	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	50	P

Wylot nr 1 = 33	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 17	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------