

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO  
NA SKRZYŻOWANIU Armii Krajowej (przekrój)


Oznaczenie skrzyżowania: R015

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-19	Stan pogody: pogodnie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni: sucha
Godz. rozp. pomiaru:	07:00	Temperatura: 12 C
Czas trwania pomiaru:	60'	

1	Armii Krajowej (od Orkana)							SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	2	0	0	4	0	6	6
SL	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	2	0	0	4	0	6	

0 % jadących niezgodnie z przepisami



3	Armii Krajowej (od Jana Pawła II)							SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	4	0	0	3	0	7	7
SL	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	4	0	0	3	0	7	

0 % jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	0	0
Rs	6	46
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	7	54
Rch2	0	0
Suma	13	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	13	P

Wylot nr 1 = 7	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 6	Wylot nr 4 = 0
----------------	----------------	----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO  
NA SKRZYŻOWANIU Armii Krajowej (przekrój)


Oznaczenie skrzyżowania: R015

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-19	Stan pogody: pogodnie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni: sucha
Godz. rozp. pomiaru:	08:00	Temperatura: 12 C
Czas trwania pomiaru:	60'	

1	Armii Krajowej (od Orkana)						SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	0	5	0	0	5	0	10
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	5	0	0	5	0	10

0 % jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	0	0
Rs	10	59
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	7	41
Rch2	0	0
Suma	17	100

3	Armii Krajowej (od Jana Pawła II)						SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	
SP	0	0	0	0	0	0	0
P	0	5	0	0	2	0	7
SL	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	5	0	0	2	0	7

0 % jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	17	P

Wylot nr 1 = 7	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 10	Wylot nr 4 = 0
----------------	----------------	-----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO  
NA SKRZYŻOWANIU Armii Krajowej (przekrój)


Oznaczenie skrzyżowania: R015

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-19	Stan pogody: słonecznie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni: sucha
Godz. rozp. pomiaru:	15:00	Temperatura: 26 C
Czas trwania pomiaru:	60'	

1	Armii Krajowej (od Orkana)						
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	6 100	0 0	0 0	11 100	0 0	17
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	0	6	0	0	11	0	17

0 % jadących niezgodnie z przepisami



3	Armii Krajowej (od Jana Pawła II)						
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	9 100	0 0	0 0	8 100	0 0	17
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	0	9	0	0	8	0	17

0 % jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	0	0
Rs	15	44
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	19	56
Rch2	0	0
Suma	34	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	34	P

Wylot nr 1 = 17	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 17	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO  
NA SKRZYŻOWANIU Armii Krajowej (przekrój)


Oznaczenie skrzyżowania: R015

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-19	Stan pogody: słonecznie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni: sucha
Godz. rozp. pomiaru:	16:00	Temperatura: 26 C
Czas trwania pomiaru:	60'	

1	Armii Krajowej (od Orkana)							SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	8	53	0	7	47	0	15
SL	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	8	0	0	7	0	15	

0 % jadących niezgodnie z przepisami



3	Armii Krajowej (od Jana Pawła II)							SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2		
SP	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	14	70	1	5	25	0	20
SL	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	0	14	0	1	5	0	20	

5 % jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	0	0
Rs	22	63
Rp	0	0
R	1	3
Rs2	12	34
Rch2	0	0
Suma	35	100

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	35	P

Wylot nr 1 = 20	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 15	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO  
NA SKRZYŻOWANIU Armii Krajowej (przekrój)


Oznaczenie skrzyżowania: R015

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-19	Stan pogody:	słonecznie
Dzień tygodnia:	wtorek	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	17:00	Temperatura:	26 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1	Armii Krajowej (od Orkana)						SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	13 59 100	0 0	0 0	9 41 100	0 0	22
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	0	13	0	0	9	0	22

0 % jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	0	0
Rs	25	56
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	20	44
Rch2	0	0
Suma	45	100

3	Armii Krajowej (od Jana Pawła II)						SUMA
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	12 52 100	0 0	0 0	11 48 100	0 0	23
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	0	12	0	0	11	0	23

0 % jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	45	P

Wylot nr 1 = 23	Wylot nr 2 = 0	Wylot nr 3 = 22	Wylot nr 4 = 0
-----------------	----------------	-----------------	----------------