

NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Spółdzielczości Pracy - Andersa - Smorawińskiego

Oznaczenie skrzyżowania: R008

Uwagi:


Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody: pochmurno
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni: sucha
Godz. rozp. pomiaru:	07:00	Temperatura: 10 C
Czas trwania pomiaru:	60'	

1 Spółdzielczości Pracy							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 100 67	2
P	0 0	2 33	0 0	0 0	3 60 100	0 0	5
SL	0 0	4 80 67	0 0	0 0	0 0	1 20 33	5
SUMA	0	6	0	0	3	3	12

25 % jadących niezgodnie z przepisami

4 Smorawińskiego							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	5 83 100	0 0	0 0	0 0	1 17 100	6
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	0	5	0	0	0	1	6

17 % jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	4	10
Rs	26	62
Rp	0	0
R	0	0
Rs2	3	7
Rch2	9	21
Suma	42	100

3 Spółdzielczości Pracy							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	2 100 50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2
P	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 100 100	2
SL	2 100 50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2
SUMA	4	0	0	0	0	2	6

100% jadących niezgodnie z przepisami

2 Andersa							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	10 77 67	0 0	0 0	0 0	3 23 100	13
SL	0 0	5 100 33	0 0	0 0	0 0	0 0	5
SUMA	0	15	0	0	0	3	18

17 % jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	42	P

Wylot nr 1 = 2	Wylot nr 2 = 13	Wylot nr 3 = 10	Wylot nr 4 = 17
----------------	-----------------	-----------------	-----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Spółdzielczości Pracy - Andersa - Smorawińskiego

Oznaczenie skrzyżowania: R008

Uwagi:


Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody:	pochmurno
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	08:00	Temperatura:	10 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1 Spółdzielczości Pracy							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	2 100 15	0 0	0 0	0 0	0 0	2
P	0 0	6 100 46	0 0	0 0	0 0	0 0	6
SL	0 0	5 100 38	0 0	0 0	0 0	0 0	5
SUMA	0	13	0	0	0	0	13

0 % jadących niezgodnie z przepisami

4 Smorawińskiego							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	4 100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	4
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	0	4	0	0	0	0	4

0 % jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	0	0
Rs	30	75
Rp	0	0
R	3	8
Rs2	0	0
Rch2	7	18
Suma	40	100

3 Spółdzielczości Pracy							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 100 60	3
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 100 40	2
SUMA	0	0	0	0	0	5	5

100% jadących niezgodnie z przepisami

2 Andersa							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	3 60 100	0 0	2 40 100	5
P	0 0	9 100 69	0 0	0 0	0 0	0 0	9
SL	0 0	4 100 31	0 0	0 0	0 0	0 0	4
SUMA	0	13	0	3	0	2	18

28 % jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	40	P

Wylot nr 1 = 8	Wylot nr 2 = 9	Wylot nr 3 = 10	Wylot nr 4 = 13
----------------	----------------	-----------------	-----------------

NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO
NA SKRZYŻOWANIU Spółdzielczości Pracy - Andersa - Smorawińskiego

Oznaczenie skrzyżowania: R008

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody: pochmurno
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni: sucha
Godz. rozp. pomiaru:	15:00	Temperatura: 12 C
Czas trwania pomiaru:	60'	

1 Spółdzielczości Pracy							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 100 25	1
P	0 0 0	2 50 25	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 50 50	4
SL	0 0 0	6 86 75	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 14 25	7
SUMA	0	8	0	0	0	4	12

33 % jadących niezgodnie z przepisami

4 Smorawińskiego							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0 0	1 100 12	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1
P	0 0 0	7 100 88	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7
SL	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
SUMA	0	8	0	0	0	0	8

0 % jadących niezgodnie z przepisami

3 Spółdzielczości Pracy							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	4 100 67	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4
P	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 100 100	2
SL	2 100 33	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2
SUMA	6	0	0	0	0	2	8

100% jadących niezgodnie z przepisami

2 Andersa							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 100 33	2
P	0 0 0	7 64 64	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 36 67	11
SL	0 0 0	4 100 36	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4
SUMA	0	11	0	0	0	6	17

35 % jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	45	P

Wylot nr 1 = 4	Wylot nr 2 = 18	Wylot nr 3 = 9	Wylot nr 4 = 14
----------------	-----------------	----------------	-----------------

NATĘŻENIE RUCHU ROWEROWEGO NA SKRZYŻOWANIU Spółdzielczości Pracy - Andersa - Smorawińskiego


Oznaczenie skrzyżowania: R008

Uwagi:

Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody:	pochmurno
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	16:00	Temperatura:	12 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1 Spółdzielczości Pracy							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	3 100 75	0 0	3
P	0 0	5 83 62	0 0	0 0	0 0	1 17 100	6
SL	0 0	3 75 38	0 0	0 0	1 25 25	0 0	4
SUMA	0	8	0	0	4	1	13

8 % jadących niezgodnie z przepisami



11 % jadących niezgodnie z przepisami

Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	0	0
Rs	36	75
Rp	0	0
R	2	4
Rs2	4	8
Rch2	6	12
Suma	48	100

4 Smorawińskiego							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	8 89 50	0 0	1 11 50	0 0	0 0	9
SL	0 0	8 89 50	0 0	1 11 50	0 0	0 0	9
SUMA	0	16	0	2	0	0	18

3 Spółdzielczości Pracy							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 100 100	3
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	0	0	0	0	0	3	3

100% jadących niezgodnie z przepisami

2 Andersa							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 100 50	1
P	0 0	9 90 75	0 0	0 0	0 0	1 10 50	10
SL	0 0	3 100 25	0 0	0 0	0 0	0 0	3
SUMA	0	12	0	0	0	2	14

14 % jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	48	P

Wylot nr 1 = 13	Wylot nr 2 = 13	Wylot nr 3 = 9	Wylot nr 4 = 13
-----------------	-----------------	----------------	-----------------

NATEŻENIE RUCHU ROWEROWEGO
NA SKRZYŻOWANIU Spółdzielczości Pracy - Andersa - Smorawińskiego

Oznaczenie skrzyżowania: R008

Uwagi:


Data wykonania pomiaru:	2015-05-13	Stan pogody:	pochmurno
Dzień tygodnia:	środa	Stan jezdni:	sucha
Godz. rozp. pomiaru:	17:00	Temperatura:	12 C
Czas trwania pomiaru:	60'		

1 Spółdzielczości Pracy							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	2 67 18	0 0	0 0	0 0	1 33 33	3
P	0 0	6 100 55	0 0	0 0	0 0	0 0	6
SL	0 0	3 50 27	0 0	0 0	1 17 100	2 33 67	6
SUMA	0	11	0	0	1	3	15

20 % jadących niezgodnie z przepisami

4 Smorawińskiego							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	0 0	8 80 100	0 0	1 10 100	1 10 100	0 0	10
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	0	8	0	1	1	0	10

10 % jadących niezgodnie z przepisami



Suma pojazdów		
	P	[%]
Rch	5	11
Rs	32	71
Rp	0	0
R	1	2
Rs2	2	4
Rch2	5	11
Suma	45	100

3 Spółdzielczości Pracy							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
P	5 100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5
SL	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
SUMA	5	0	0	0	0	0	5

100% jadących niezgodnie z przepisami

2 Andersa							
	Rowery na chodniku	Rowery na ścieżce	Rowery na pasie jezdni	Rowery na jezdni	Rowery na ścieżce 2	Rowery na chodniku 2	SUMA
SP	0 0	2 100 15	0 0	0 0	0 0	0 0	2
P	0 0	10 83 77	0 0	0 0	0 0	2 17 100	12
SL	0 0	1 100 8	0 0	0 0	0 0	0 0	1
SUMA	0	13	0	0	0	2	15

13 % jadących niezgodnie z przepisami

Data sporządzenia	27.05.2015
Osoba wypełniająca	AB

Suma pieszych	0	osób
Suma pojazdów	45	P

Wylot nr 1 = 7	Wylot nr 2 = 16	Wylot nr 3 = 7	Wylot nr 4 = 15
----------------	-----------------	----------------	-----------------